

## Snimanje stanja unutrašnjosti cjevovoda metodom gubitka magnetskog toka (MFL) na dva plinovoda Žutica-OFIG 12" i Molve-OFIG 20"

I.D.: 107403717

---

Vrsta ugovora	Usluge	Datum objave	24.12.24
---------------	--------	--------------	----------

---

Vrsta objave:	Obavijest o sklopljenim ugovorima	CPV kodovi	76600000
---------------	-----------------------------------	------------	----------

---

Opis: Snimanje stanja plinovoda MFL alatom, (senzori x, y i z koordinatama), u radnim uvjetima metodom gubitka magnetskog toka s naglaskom na detekciju gubitka debljine stjenke prema Tehničkoj specifikaciji u prilogu. Alat mora imati dokaze kvalitete za rad u Ex-uvjetima (ATEX certifikat ili jednakovrijedno). Potrebno je ispitati dva odvojena plinovoda: Žutica-OFIG i Molve-OFIG. / MFL tool with tri-axial sensors gas pipeline conditions survey by MFL tool with accent on deflections of wall's thickness according to Technical specification in attachment. Tool must be ATEX certificated or equivalent (for work in Ex-environment). It is necessary to examine two separate gas pipelines: Žutica-OFIG and Molve-OFIG.